



Koblenz[®]

**MANUAL
DE
SERVICIO**

LICUADORAS NACIONALES

**LKM- 5510 PB / 5710 PB /
5910 VB / 5970 VR / 5980 VN**

SERVICIO



CARACTERISTICAS ELECTRICAS

VOLTAJE	FRECUENCIA	CONSUMO	MODELO
127 V	60 Hz	500 WATTS	LKM-5510 PB / LKM-5710 PB / LKM-5910 VB / LKM-5970 VR / LKM-5980 VN

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



PRECAUCIÓN: Antes de limpiar la licuadora, asegúrese de que la clavija del aparato no está conectada a la toma de corriente.

- Tome el vaso de vidrio o plástico de la licuadora y retire la mezcla sobrante.
- Tenga cuidado las cuchillas están muy afiladas.

LIMPIEZA

IMPORTANTE: DESENCHUFE ANTES DE LIMPIAR LA BASE, NO SUMERJA EL APARATO EN AGUA NI EN NINGÚN OTRO LÍQUIDO.

Use una fibra suave y húmeda con detergente para limpiar el exterior de la base de la licuadora. Todas las partes, con excepción de la base de la licuadora y cuchillas pueden lavarse en lavavajillas. Enjuague bien y deje secar. No utilice limpiadores abrasivos o fibras metálicas.



LIMPIEZA DEL VASO

Vierta 500 ml de agua tibia en el vaso de la licuadora.

Agregue un poco de detergente líquido para lavaplatos. Seleccione la función de "Pulso" / Fácil limpieza.

Mezcle el detergente durante 10 –15 segundos. Vacíe el vaso de agua jabonosa.

Enjuague bien el vaso con agua limpia.

Nota: La función "Fácil Limpieza" no sustituye a la limpieza periódica descrita anteriormente. Es indispensable limpiar bien la licuadora cada vez que procese cualquier tipo de alimento.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

FALLA	CAUSA	CORRECCIÓN
NO ENCIENDE	CABLE DE LINEA	CONECTAR Y/O CAMBIAR CABLE DE LINEA
	BOTONERA	REVISAR, EN CASO DE CORTO CAMBIAR
	BAJO VOLTAJE	VERIFICAR VOLTAJE
	BOBINADO DE MOTOR ABIERTO	CAMBIAR MOTOR
	SWITCH DE SEGURIDAD	CORREGIR Y/O REEMPLAZAR SWITCH DE SEGURIDAD
FUGA DE LIQUIDO	EMPAQUES	REVISAR EMPAQUES DE CUCHILLA, EN CASO DE ESTAR DAÑADOS CAMBIAR
NO MUELE	COPE	REVISAR COPE, EN CASO DE DAÑO CAMBIAR
	SOBRECARGO	REVISAR CARGA DE MOLIENDA
	MOTOR	REVISAR MOTOR, EN CASO DE DAÑO CAMBIAR
	CUCHILLA	REVISAR CUCHILLA, EN CASO DE DESGASTE CAMBIAR
HACE MUCHO RUIDO	COPE	REVISAR COPE, EN CASO DE DAÑO CAMBIAR
	MOTOR	REVISAR MOTOR, EN CASO DE DAÑO CAMBIAR

EXPLOSIVO DE PARTES LKM-8510



LISTADO DE PARTES LKM-8510

ITEM	DESCIPCION	No PARTE	LKM-5510	LKM-5710	LKM-5910	LKM-5970	LKM-5980
1	DOSIFICADOR	13-4251-00-8	1	X	X	X	X
		13-4276-00-5	X	1	X	X	1
		13-4390-01-2	X	X	1	X	X
		13-4275-01-5	X	X	X	1	X
2	TAPA VASO	13-4248-00-4	1	X	X	X	X
		13-4275-00-7	X	1	X	X	X
		13-4381-01-1	X	X	1	X	X
		13-4275-01-5	X	X	X	1	1
3	VASO	13-4244-00-3	1	X	X	X	X
		13-4274-00-0	X	1	X	X	X
		47-0124-00-9	X	X	1	1	1
4	EMPAQUE	12-1232-00-3	1	1	1	1	1
5	CUCHILLAS	23-1019-04-3	1	1	1	1	1
6	INTERFASE/BASE	13-4246-00-8	1	1	1	X	X
		13-4246-04-0	X	X	X	1	X
		13-4246-02-4	X	X	X	X	1
7	CUBIERTA SUPERIOR	13-4245-01-8	1	1	1	X	X
		13-4242-07-5	X	X	X	1	X
		13-4245-03-4	X	X	X	X	1
8	CONTROL DE BOTONES	38-0482-01-8	1	1	1	1	1
9	BASE INFERIOR	13-4247-01-4	1	1	1	X	X
		13-4247-04-8	X	X	X	1	1
10	CHAROLA BASE LIC.	05-5713-00-2	1	1	1	1	1
11	PIN EXAGONAL	25-1572-00-4	1	1	1	1	1
12	COPLA DE ARRASTE	12-1231-00-5	1	1	1	1	1
13	MOTOR	44-0377-00-0	1	1	1	1	1
14	CABLE DE LINEA	28-2032-00-2	1	1	1	1	1



CUANDO ORDENE, NO OLVIDE ESPECIFICAR:

- NÚMERO DE PARTE
- DESCRIPCIÓN
- NÚMERO DE MODELO

NOTA:

LOS NÚMEROS DE LOS DIBUJOS SON SOLO PARA PROPOSITOS DE IDENTIFICACIÓN.

MATRIZ

CUAUTITLAN IZCALLI
Av. Ciencia No. 28 Cuautitlán
Izcalli
Edo. de México, C.P. 54730
Tel: 55-5864-03-00 Opción 4

KOBLENZ ELECTRICA S.A. DE C.V.
E-mail: servicio@koblenz.com